

DNMI - RAPPORT

DET NORSKE METEOROLOGISKE INSTITUTT
POSTBOKS 320 BLINDERN 0314 OSLO 3
TELEFON : (02) 60 50 90

ISBN	
RAPPORT NR.	70/86 KLIMA
DATO	30. DESEMBER 1986

TITTEL

22/66 KV KRAFTLEDNINGER TIL SNELLELIA OG HÅHEIM - DJUPVIK -
GURSKEVÅG.
IS- OG VINDLASTER

UTARBEIDET AV

SVEIN M. FIKKE

OPPDRAKGIVER

TRON HORN A/S

OPPDRAUGSNR. 940/1503/1506

SAMMENDRAG

22 kV ledningen til Snellelia blir noe utsatt for vind over ca. kote 450 og islasten øker til 8 kg/m.

66 kV ledningen Håheim - Djupvik - Gurskevåg går for det meste i skjermet lavlandsterreng, men er litt vindutsatt over Kjelsund og Hillehornet.

UNDERSKRIFT

Svein M. Fikke

SAKSBEHANDLER

Bjørn Aune

FAGSJEF

**22/66 KV KRAFTLEDNINGER TIL SNELLELIA OG HÅHEIM - DJUPVIK - GURSKEVÅG
IS- OG VINDLASTER**

1. INNLEDNING

Bestillingen fra Tron Horn A/S på vegne av L/L Tussa Kraft, L/L Søre Sunnmøre Kraftlag og Teledirektoratet (TBE) er tatt som vedlegg 1.

De generelle isings- og vindforholdene blir diskutert i denne rapporten. Dessuten omtales et isingstilfelle ved Kjelsund (mellan Hareidlandet og Gurskøy) den 27. desember 1961.

Vind- og islastene er påført kart i målestokk 1:5 000. Disse kartene returneres separat til Tron Horn A/S.

Traséene ble synfart med bil og til fots den 4.12.1966.

2. NEDBØR OG ISING

Traséene i dette området er bare utsatt for nedbører i form av snøbelegg. Den eneste indikatoren vi har på faren for snøbelegg er nedbørintensitetene nær 0°C . Tabellene 1 og 2 viser de 50 største nedbørmengdene i løpet av 12 timer sammen med temperaturintervallet og største vindstyrke i samme tidsrom for værstasjonene Svinøy fyr (1957-85) og Vigra (1959-85). Siden vi er mest interessert i temperaturer nær 0°C , er det bare tatt med tilfeller der temperaturen har vært mellom -5 og $+5^{\circ}\text{C}$. Det kommer mer og kraftigere nedbør på Vigra enn på Svinøy fyr. På Vigra er det registrert opptil 58.1 mm, og det er i alt 9 tilfeller med minst 25 mm nedbør på Vigra mot bare 2 på Svinøy i dette temperaturintervallet. De fleste av disse tilfellene har ikke gitt snøbelegg i området fordi nedbøren har vært i form av regn (temperaturen har vært for høy), men det er sannsynlig at de viktigste tilfellene med snøbelegg finnes blant disse nedbørepisodene. Se for øvrig kapittel 4.

Ut fra vanlig praksis vil vi velge 4 kg/m islast på 22/66 KV nettet i "normalt" åpent terren og med spennlengder opp til 200-250 m. Topografiske variasjoner og særlig lange og bratte spenn kan derfor føre til endringer i lastene. Spesielt vil vi anta litt økende snølaster med høyden, både fordi temperaturen faller og vinden øker.

3. VIND

De sterkeste vindene i området kommer fra sektoren SV-V. På bakgrunn av fjellmassivene innenfor blir vinden noe redusert på f.eks. Vigra i forhold til kysten utenfor. Men de aktuelle traséene er neppe mer utsatte enn Vigra. Ekstreme vindkast med returperiode 50 år er beregnet til 41 m/s på Vigra. Vi vil derfor anta 40 m/s som maksimale vindkast i lavlandsterrenge som er åpent mot sektoren SV-NV, og 45 m/s i høyere deler av traséen. Normalkomponentene må vurderes etter topografiens og traséens orientering.

4. HAVARI OVER KJELSUNDET DEN 27.12.1961

Den 27. desember 1961 sviktet en fase på ledningen over Kjelsundet som følge av kombinert snøbelegg og sterk vind. Tilfellet er omtalt i brev fra Høstmarks Ingeniørkontor til L/L Tussa Kraft den 10. januar 1962. I samme brev er det også nevnt at Aukra Kraftlag hadde målt og veid et isbelegg til 10 kg/m og 15 cm diameter samme ettermiddag på Gossen. Uhellet ved Kjelsundet skjedde også i løpet av ettermiddagen etter hva vi har fått opplyst av L/L Søre Sunnmøre Kraftlag. I tillegg er det nevnt i brevet fra Høstmark at det var ca. 35 år siden forrige gang det var et lignende tilfelle i dette distriktet.

Figur 3 er en kopi av et værkart for kl. 07 norsk tid (06 GMT) den 27.12.1961. Det viser et forholdsvis intenst lavtrykk utenfor kysten av Møre og Trøndelag. Den sterkeste vinden var i løpet av natten til den 27. (trolig i forbindelse med varmfronten) da Svinøy fyr hadde opptil liten storm (styrke 9), og Vigra hadde full storm (styrke 10). Vindretningen dreide på Vigra fra sør til vest, mens den på Svinøy var mellom sørvest og vest.

Havariene i området skjedde altså om ettermiddagen (muligens i forbindelse med kaldfrontpassasjen), og da blåste det fortsatt opp til vestlig sterk kuling (styrke 8) i området.

Svinøy fyr hadde mest nedbør i denne situasjonen med 19,2 mm i løpet av 12 timers perioden fra kl. 07 til 19 den 27. Vigra hadde i samme periode 11,2 mm.

Temperaturen steg forbigående i løpet av natten og morgen til $3-3.5^{\circ}\text{C}$ på kysten og svingte rundt 0°C utover dagen. Svinøy fyr hadde henholdsvis -0.4 og 1.3°C kl. 13 og 19. Vigra hadde -1.0 og -0.6°C til samme tider.

Nedbørmengdene var moderate, men den kom nok for en stor del som våt snø som ble pakket på linene til et relativt tungt belegg i den sterke vinden. I tabell 1 finner vi igjen denne situasjonen som nr. 7.

Tabellene 1 og 2 viser at det er svært få tilfeller der samme kombinasjon er oppfylt. Hvis vi avgrenser oss til tilfeller med minst liten kulding ($F_x = 6$) og nedbør over 15 mm, så har det i tillegg til den 27.12.61 vært muligheter for (tungt) snøbelegg på Svinøy fyr den 2.4.58 (nr. 4), 15.4.84 (nr. 9) og 28.1.79 (nr. 11). Dataene fra Vigra (tabell 2) viser tilsvarende "mistenkelige" situasjoner den 20.3.79 (nr. 3), 15.4.84 (nr. 19) og samme situasjon som nr. 9 i tabell 2) og 9.11.58 (nr. 27).

Det vil være av interesse å få vite om det i noen av disse tilfellene er registrert eventuelle feil som kan skyldes snølast på ledningsnettet innenfor dette området.

5. TRASÉOMTALE

5.1 Generelt.

Vind- og islastene blir diskutert for de to (hoved-)traséene nedenfor. Fullstendige laster er påført trasékart i målestokk 1:5 000, som sendes separat til Tron Horn A/S.

5.2 22kV ledning til Snellelia rl-stasjon.

Kart (M = 1:50 000) over traséen for 22 kV ledningen til Snellelia rl-stasjon er vist i figur 1.

Traséen går meget godt skjermet fra tettstedet Flø langs etter Midtfledalen til Brørevatnet. Ved ca. kote 380 fortsetter den i rett vinkel opp til Snellelia rl-stasjon på ca. kote 590. På dette stykket fra Brørevatnet går traséen på tvers av dalen og hoved vindretningen.

Fram til vinkelpunktet er det tilstrekkelig å regne med 3 kg/m islast på den mest skjermete delen og 4 kg/m der det er noe mer åpent. Windens normalkomponent vil neppe overstige 30 m/s .

Fra vinkelpunktet og opp til stasjonen bør islasten økes fra 5 til 8 kg/m og vindens normalkomponent fra 35 til 42 m/s.

Det er også antatt en økende kombinasjon av vind og is med høyden over kote 450.

5.3 66 KV Håheim - Djupvik og Djupvik - Gurskevåg.

Kjelsundet er åpent mot sør til sørvest. Nedstrøms denne vindretningen er det fjell opp mot 600 m som vil dempe middelvinden noe, men neppe vindkast i samme grad. Vi antar likevel at normalkomponenten ikke vil overstige 35 m/s.

Vi har fått opplyst at det kan bli meget sterk vind omkring sørvest ved tettstedene Nykreim og Leikanger. Dette henger trolig sammen med topografiske effekter på litt større skala slik at vinden blir kanalisiert (og muligens forsterket) ut Voldafjorden. Vi antar likevel ikke at denne vinden er sterkere enn vinden fra vest over Hillehornet, men dette stedet er noe vindutsatt, og vi regner derfor med 38 m/s i normalkomponent mellom st. 29 og st. 37.

Sørvest for Bakkehornet er det igjen bra skjerming, og fra Gyrinakken går traséen i en relativ trang dal langs etter hoved vindretningen, men meget godt skjermet mot vind på tvers. Det er derfor satt 3 kg/m is og 30 m/s i normalkomponent herfra til Gurskevåg.

TABELL 1.

DE 50 STØRSTE NEDBØRHØYDENE FOR SVINØY FYR

PERIODE: 1957 - 1985

TEMPERATUREN ER MELLOM 5.0 06 -5.0 GRADER CELSIUS

RR: nedbørhøyde i mm, TMIN: min. temperatur
TMAX: maks. temperatur, FX: maks. vindstyrke.

--- TALLENE GJELDER FOREGAENDE 12 TIMER ---

N	RR	TMIN	TMAX	FX	AR	MD	DT	KL
1	38.2	1.2	5.0	7	85	11	5	19
2	34.2	0.6	4.0	4	64	12	16	19
3	23.7	0.4	1.0	4	64	12	17	7
4	23.6	0.0	-2.7	6	58	2	4	19
5	23.0	-3.4	0.6	5	68	4	8	19
6	21.3	2.1	4.9	3	60	11	28	7
7	19.2	-1.2	3.6	9	61	12	27	19
8	19.1	-1.5	-0.9	4	76	3	15	7
9	17.2	0.8	3.4	6	84	4	15	7
10	16.4	0.3	3.1	5	76	4	2	7
11	15.2	-1.2	1.8	8	79	1	28	19
12	15.1	1.5	4.6	6	64	4	12	19
13	14.0	0.6	4.7	6	69	11	15	7
14	13.7	0.5	4.2	5	69	2	6	19
15	13.1	1.8	5.0	6	70	10	27	19
16	13.0	-1.8	1.2	8	59	1	6	7
17	12.9	0.6	3.6	4	85	12	2	19
18	12.4	-3.2	-1.0	5	81	12	11	19
19	12.3	2.9	3.6	4	79	1	17	7
20	12.0	-1.4	3.6	8	75	4	2	7
21	12.0	0.8	3.2	5	79	11	15	7
22	11.8	1.8	4.6	5	79	1	16	19
23	11.5	0.9	3.5	6	71	10	13	19
24	11.2	0.5	4.5	8	62	11	15	7
25	11.2	-0.8	2.8	4	75	3	26	19
26	11.2	-0.1	2.9	10	79	3	20	7
27	10.8	1.2	5.0	6	58	4	21	19
28	10.6	-1.3	-0.4	4	81	12	14	19
29	10.4	2.0	3.8	4	85	1	18	19
30	10.3	0.2	3.8	7	64	12	3	7
31	10.1	0.0	3.4	10	73	12	13	19
32	9.7	-1.4	-0.8	5	58	2	21	7
33	9.7	0.7	3.0	6	65	11	14	19
34	9.7	0.2	1.4	7	69	2	7	7
35	9.5	0.5	3.5	6	62	2	5	19
36	9.5	-0.5	2.2	6	85	3	2	19
37	9.4	1.0	3.2	3	73	12	21	19
38	9.4	2.2	5.0	8	74	12	26	7
39	9.4	0.8	3.0	4	80	12	11	19
40	9.3	1.3	4.0	3	57	1	23	19
41	9.3	1.5	4.5	7	69	11	1	19
42	9.3	2.0	4.8	8	85	11	9	19
43	9.2	-3.0	-0.6	3	62	3	5	19
44	9.1	-2.0	0.3	5	61	12	30	7
45	9.1	1.0	4.8	4	77	4	14	7
46	9.0	-1.6	0.3	8	59	1	5	19
47	9.0	1.2	4.0	5	72	11	13	7
48	9.0	2.4	4.6	4	74	2	15	7
49	8.9	0.8	3.5	4	78	1	18	7
50	8.9	1.6	4.0	7	78	4	14	19

TABELL 2.

DE 50 STØRSTE NEDBØRHØYDENE FOR VIGRA

PERIODE: 1959 - 1985

TEMPERATUREN ER MELLOM 5.0 06 -5.0 GRADER CELSIUS

RR: nedbørhøyde i mm, TMIN: min. temperatur
TMAX: maks. temperatur, FX: maks. vindstyrke.

--- TALLENE GJELDER FOREGAENDE 12 TIMER ---

N	RR	TMIN	TMAX	FX	AR	MD	DT	KL
1	58.1	0.6	3.2	7	76	12	20	19
2	44.3	0.0	0.6	3	64	12	17	7
3	37.2	-0.4	2.9	6	79	3	20	7
4	33.0	0.0	3.1	4	64	12	16	19
5	29.6	0.0	0.6	3	79	3	20	19
6	28.8	0.2	5.0	6	78	11	16	7
7	27.0	0.9	4.2	6	64	12	2	19
8	25.3	1.4	3.4	4	64	4	12	19
9	25.0	1.1	3.5	4	66	12	18	7
10	24.3	1.4	4.3	5	85	11	5	19
11	23.2	0.3	3.3	5	77	3	4	19
12	22.8	0.4	3.3	3	72	11	16	7
13	22.5	2.3	4.1	5	85	12	23	7
14	22.2	-0.2	2.0	4	69	11	22	19
15	21.2	0.4	2.0	4	74	12	18	7
16	21.0	1.5	4.5	2	59	1	30	7
17	21.0	0.3	4.6	6	81	1	12	7
18	20.6	2.6	5.0	7	72	12	6	19
19	19.9	0.4	3.4	6	84	4	15	7
20	19.3	3.5	5.0	5	63	4	3	7
21	18.3	2.1	4.8	5	73	10	14	7
22	17.5	0.0	1.9	4	76	4	2	7
23	16.9	1.6	4.6	7	62	2	16	7
24	16.7	2.8	3.6	3	81	3	13	7
25	16.5	2.3	3.5	4	60	11	28	7
26	15.6	1.4	3.7	5	78	11	24	19
27	15.4	0.0	3.1	6	85	11	9	19
28	15.1	0.3	3.5	4	81	2	3	19
29	15.0	0.1	3.0	5	69	2	6	19
30	15.0	1.0	3.0	4	74	12	26	7
31	14.8	3.0	4.9	6	73	4	14	7
32	14.8	0.2	5.0	6	79	3	6	7
33	14.7	0.9	4.0	5	83	1	12	19
34	14.6	-1.0	3.9	4	71	4	28	19
35	14.5	1.0	3.0	8	85	2	1	19
36	14.5	-3.4	-1.5	3	85	12	26	7
37	14.4	1.8	4.4	4	73	4	1	7
38	14.0	-1.4	0.7	6	79	1	28	19
39	14.0	-2.4	-0.6	5	80	2	2	7
40	14.0	-3.2	-1.4	8	81	12	18	19
41	13.8	0.2	4.0	4	69	11	13	7
42	13.8	-4.0	1.0	9	76	1	22	7
43	13.5	0.4	3.1	5	61	12	2	7
44	13.5	0.5	2.5	4	66	11	10	19
45	13.5	0.2	2.4	3	71	3	14	19
46	13.4	-0.4	1.0	5	72	11	17	7
47	13.3	0.2	4.0	6	79	3	5	19
48	13.2	0.0	2.2	3	73	12	21	19
49	13.1	-0.3	2.0	6	69	11	15	19
50	13.0	0.5	4.9	6	80	11	20	19



FIGUR 1. Trasékart Snellelia



FIGUR 2. Trasékart
Håheim Djupvik - Gurskevåg

Täglicher Wetterbericht

Amtsblatt des Deutschen Wetterdienstes

Erscheint täglich, Postbezug monatlich 5.- DM

Bei unregelmäßiger Lieferung sind Beschwerden immer an das Zustellpostamt zu richten.

Verlagsort Offenbach a. M.

Nachdruck nicht gestattet


Jahrgang:

86

Teil A: Karten

Mittwoch, den 27. Dezember 1961

Wetterlage heute 6 Uhr



Nummer: 361

FIGUR 3. Værkart
27.12.1961 kl. 07 norsk tid.

3Y 6615 A



TRON HORN A/S
Radgivende ingeniører

Meteorologisk Institutt
Postboks 320, Blindern

0371 OSLO 3

Byggeteknikk – Elektroteknikk

Bygdøv alle 21 Telefon. 02/44 79 40
0262 Oslo 2 Telegram. NORT
Telex 71511 thn
Teletax 02/55 67 83
Bankgiro 7032 05 08760
Postgiro 2 23 11 32

940-PRH
1503-PRH
1506-PRH

Deres ref.

21. nov. 1986
Oslo den

KLIMALASTER

22 kV TIL SNELLELIA RL-STASJON, TELEDIREKTORATET TBE
66 kV HÅHEIM - DJUPVIK, L/L TUSSA KRAFT
66 kV DJUPVIK - GURSKEVÅG, L/L SØRE SUNNMØRE KRAFTLAG

I forbindelse med prosjekteringen av ovennevnte kraftledninger,
ansker vi Deres vurdering av hvilke klimalaster de respektive
ledninger bør dimensjoneres for.

Som underlag vedlegges kart i målestokk 1:50.000 og 1:5.000 for
samtlige ledninger. I tillegg vedlegges kopi av rapport vedr.
mast som havarerte ved Kjelsund 27. des. 1961. Årsaken til
havariet var ekstreme vind- og islaster.

Vi håper Deres oppgave over klimalaster er oss i hende snarest
mulig.

På grunn av den videre prosjektering, ber vi om at vedlagte
underlag returneres sammen med rapporten.

Med hilsen

for

Tron Horn A/S

Andreas Carlsen
Andreas Carlsen

Per Reidar Hagen
Per Reidar Hagen

Vedlegg: ./.

Gjenpart brev: L/L Tussa Kraft, 6150 Ørsta
L/L Søre Sunnmøre Kraftlag, Pb. 10, 6080 Gurskøy.
Teledirektoratet, TBE, Pb 6701, 0130 Oslo 1.